

# 消光胶

## 适用于回损测试



### 特点：

#### 可以让测定时间更短

传统测回损一般都是用和硅玻璃差不多折射率的油屏蔽后进行的，难道没有觉得测定后擦拭所花时间远远比测试时要多吗？

现在我们可以帮助您消除这种烦恼。利用图中的消光胶屏蔽端面就不会如前所述那样产生污染。




### 折射率公式： $n_D^{25} = 1.469$

### 使用方法

使用方法简单。如左图所示，只需要将所需要屏蔽的部分轻压到消光胶上即可。由于有弹性，密封性好，维修也容易。

如发现消光胶表面有污渍，只需用酒精轻擦即可消除。不使用时，记得盖上盖子，以免有灰尘进入。

### 温度特性 (°C)



### 温度特性

如左图所示，是消光胶的温度特性。请在室温下使用。

参考：测定值会随标准线、测量方式的不同而有所不同。

※表格里的数据会因改良而改变

代理商  
利成光电

电话：86-20-8165-0508  
传真：86-20-8165-0500

网址：[www.gzlicheng.com](http://www.gzlicheng.com)



地址：广州市荔湾区花蕾路28号合兴大厦商务中心4楼A03、A05室